令和7年度 大木町クリーク水質検査結果一覧

NO. 1

項目	年/月	水温	рH	BOD	SS	DO	COD	TN	TP	電気伝導率
調査地点		°C	_	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m
【農業用水基準】		6.0~7.5	-	100以下	5以上	6以下	1以下	_	30以下	
【環境基準(湖沼)C類型及びV類型】		6.0~8.5	-	ごみ等の浮進が認められないこと	2以上	8以下	1以下	0.1以下	-	
①笹渕本村 揚水場南側	R7.8	28.5	7.4	0.5	2	8.2	2.4	1.0	0.091	15
〈取水口付近〉										
②古賀 〈取水口付近〉	R7.8	30.3	8.1	1.5	5	9.4	4.1	1.7	0.15	21
(山ノ井川)										
③大角西	R7.8	30.5	7.3	4.0	31	7.8	9.3	1.4	0.60	26
〈集落内〉										
④前牟田東	R7.8	31.2	7.4	2.3	16	7.7	5.8	1.3	0.36	23
〈集落内〉										
⑤上白垣	R7.8	30.4	8.3	4.6	8	13	9.6	0.84	0.21	18
小井出橋(水門) (農業用水)										
⑥侍島上	R7.8	28.2	7.5	0.5	5	8.7	2.9	1.2	0.17	15
〈取水口) (花宗川)	177.0	20.2	7.0	0.0		0.7	2.0		0.17	10
② /	R7.8	30.5	7.7	1.6	8	7.5	5.6	1.4	0.28	45
⑦八町牟田上 〈集落内〉	117.0	50.5	7.7	1.0	0	7.0	3.0	1.7	0.20	
⑧上木佐木下	R7.8	32.5	8.9	7.4	5	14	8.7	0.97	0.32	19
中園橋(水門) 〈農業用水〉	117.0	32.3	0.9	7.4	3	14	0.7	0.97	0.32	19
	D7.0	21.0	7.4	2.5	16	8.2	0.1	0.94	0.20	0.1
⑨上牟田口南 〈集落内〉	R7.8	31.2	7.4	2.0	10	0.2	8.1	0.94	0.32	21
⑩小入	R7.8	31.3	7.5	2.0	12	9.3	6.0	0.93	0.16	30
大莞小学校南側 〈集落内〉	117.0	01.0	1.0	2.0	12	9.0	0.0	0.80	0.10	30
⑪筏溝下	R7.8	308	7.4	2.4	13	8.6	6.8	1.0	0.24	25
作地(水門) 〈農業用水〉										

[※] 赤 字 は、農業用水基準値超過※ は、生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)C類型及びV類型基準値超過