令和8年度　大木町クリーク水質検査結果一覧

項目 調査地点	年／月	水温 ℃	pH －	BOD mg/L	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	TN mg/L	TP mg/L	電気伝導率 mS/m
【農業用水基準】			6.0～7.5	－	100以下	5以上	6以下	1以下	－	30以下
【環境基準（湖沼）C類型及びV類型】			6.0～8.5	－	ごみ等の浮遊が認められないこと	2以上	8以下	1以下	0.1以下	－
①笹渕本村 揚水場南側 〈取水口付近〉	R8.8	30.5	7.7	1	6	8.2	3.6	0.91	0.095	16
	R9.2									
②古賀 〈取水口付近〉 （山ノ井川）	R8.8	32.5	8.8	4.2	9	13	7.5	1.3	0.22	21
	R9.2									
③大角西 〈集落内〉	R8.8	32.3	7.8	6.1	38	9.2	10	1.8	0.86	26
	R9.2									
④前牟田東 〈集落内〉	R8.8	33.8	8.3	8.2	22	12	10	1.2	0.39	22
	R9.2									
⑤上白垣 小井出橋（水門） （農業用水）	R8.8	34.5	8.7	4.2	15	12	10	0.82	0.27	21
	R9.2									
⑥侍島上 〈取水口〉 （花宗川）	R8.8	31.5	7.7	1.3	6	8.9	4.4	2.6	0.15	22
	R9.2									
⑦八町牟田上 〈集落内〉	R8.8	32.4	7.9	6.9	12	9	8.5	1.5	0.38	24
	R9.2									
⑧上木佐木下 中園橋（水門） 〈農業用水〉	R8.8	34.5	8.7	4.1	9	11	9.2	0.86	0.34	21
	R9.2									
⑨上牟田口南 〈集落内〉	R8.8	33.1	7.9	3.6	30	6.2	9.2	1.2	0.45	23
	R9.2									
⑩小入 大莞小学校南側 〈集落内〉	R8.8	32.7	7.8	3.7	17	9.6	6.4	1.3	0.19	22
	R9.2									
⑪筏溝下 作地（水門） 〈農業用水〉	R8.8	33.4	7.9	3.1	13	12	7	1.4	0.26	20
	R9.2									

※　赤　　字　は、農業用水基準値超過
※　　　　は、生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）C類型及びV類型基準値超過