

通学路の対策箇所一覧表

対策済

【大溝小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	町道横溝106号線	横溝43番地付近	車が多く通るが、外側線が消えかかっている。	外側線の引き直しとグリーンベルトの設置予定。
2	町道前牟田563号線	前牟田735番地付近	交通量が多く、雨天時には送迎のため渋滞を引き起こしている	横断指導線とその前後にカラー舗装を実施済
3	町道上八院5号線	横溝854番地1付近	道幅が狭く、でこぼこしている	実施設計済 今後工事に取り掛かる予定
4	県道23号線	横溝955番地付近	交差点の横断歩道がほぼ消えている	更新済

【木佐木小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
5	町道蛭池1545号線 (旧442号線)	侍島916番地付近	カーブミラーが曇っている	交換予定
6	県道久留米柳川線	上牟田口935番地付近	交通量が多く、車から死角となっている箇所がある	横断歩道更新済 路面標示設置済
7	町道蛭池1545号線 (旧442号線)	八町牟田1118番地付近	交通量が多い、信号機の新設要望	横断歩道前後のカラー舗装実施予定
8	町道上八院291号線	上八院1581番地付近	路肩が崩れており、道路にひびや陥没箇所あり	舗装補修予定

【大薮小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
9	県道716号線	大薮336番地付近	グリーンベルト設置済みだが、道幅が狭い部分がある	路面標示設置予定
10	町道筏溝1554号線	筏溝付近	ガードレールが無い部分がある	ガードレール設置予定
11	町道三八松1552号線	奥牟田267番地	カーブミラーが曇って確認しづらい	交換予定
12	県道83号線	奥牟田1030番地付近	交通量が多い	本部に押しボタン式の信号機要望済 ダイヤモンドの設置を検討。
13	県道716号線 町道12号線	三八松408番地付近	交通量が多く、道幅が狭い部分がある	交差点から橋梁まで拡幅済 橋梁から南側はグリーンベルトを設置済
14	町道三八松120・1055号線	三八松1297番地付近	白線が消えている	停止線と外側線更新済

【大木中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
15	町道上八院5号線	横溝560番地付近	歩道がなく、道幅が狭い上にでこぼこしている	実施設計済 今後工事に取り掛かる予定
16	県道久留米柳川線	上木佐木1092番地付近	見通しが悪く道幅が狭い	横断歩道前後のカラー舗装を設置済
17	県道23号線	福土184番地付近	交通量が多い	石丸山交差点改良事業中
18	県道久留米柳川線	上八院1510番地付近	交通量が多い	横断歩道の位置がわかりやすくなるよう標識の移動を検討